

Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 12 «Жемчужинка»
(ГКДОУ д/с № 12 «Жемчужинка»)

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

г. Байконур
2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГКДОУ

д/с № 12 «Жемчужинка»

И.А. Чепарухина

20 мая 2020 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1. Наименование (вид) объекта ГКДОУ детский сад № 12 «Жемчужинка»

2. Адрес объекта 468320, г. Байконур, улица имени генерал-полковника Максимова А.А., №

3. Сведения о размещении объекта

отдельно стоящее здание двухэтажное, 623,61 кв. м

часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта 2005 г.

5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального в ближайшее

время не предусмотрено

6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -

гласно Уставу, краткое наименование) Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 «Жемчужинка» (ГКДОУ д/с №12 Жемчужинка»)

7. Юридический адрес организации (учреждения) 468320, г. Байконур, улица имени генерал-

полковника Максимова А.А., № 15а

8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образованием города Байконур

12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 468320, г. Байконур, улица

Сагарина, №13

2. Характеристика деятельности организации на объекте

21 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

22 Виды оказываемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

23 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

24 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 118 чел.

Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 Писать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) городским автобусным маршрутом № 4, остановка около дома № 6 по пр. Абая, далее пешком по асфальтированной пешеходной дорожке вдоль пр. Абая, поворот у дома № 8, далее до сквера (к калитке № 2); или пешком по асфальтированной пешеходной дорожке вдоль пр. Абая, поворот у дома № 8, далее вдоль дома № 14А, поворот у дома № 7, далее до объекта (калитка № 1).
 Использование адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 расстояние до объекта от остановки транспорта примерно 100 м (маршрут-1), 150 м (маршрут №2)

3. Время движения (пешком) 5 мин.

4. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

5. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой индикацией, таймером; нет

6. Информация на пути следования к объекту: акустическая, акустическая, визуальная; нет

7. Перепады высоты на пути: есть, нет

8. Обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

9. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

10. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2000 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
Вход (входы) в здание	Не нуждается
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны в силу конструктивных особенностей здания
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны в силу конструктивных особенностей здания
Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны в силу конструктивных особенностей здания
Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с TCP Предусмотреть рельефную (тактильную) полосу перед маршем (норма 60 см)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
Все зоны и участки	Индивидуальное решение с TCP

— из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические — организация альтернативной формы обслуживания

Помещение информации на официальном сайте организации (объекта) согласовано

Костенко Ирина Александровна, педагог-психолог ГКДОУ д/с № 12
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГКДОУ
д/с №12 «Жемчужинка»
И.А.Чепарухина
« 20 » мая 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта ГКДОУ детский сад № 12 «Жемчужинка»
Адрес объекта 468320, г. Байконур, ул. им. генерал-полковника Максимова А.А.,

Сведения о размещении объекта:

Стоящее здание двухэтажное, 623,61 кв. м
этажия _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
прилегающего земельного участка (да, нет); 1389,18 кв. м
Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта 2005 г.
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального в ближайшее
время не предусмотрено

об организации, расположенной на объекте
Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -
в соответствии Уставу, краткое наименование) Государственное казенное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 12 «Жемчужинка» (ГКДОУ д/с №12
«Жемчужинка»)
Юридический адрес организации (учреждения) 468320, г. Байконур, ул. им.
генерал-полковника Максимова А.А., №15а
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление
Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

Territorialnaia prinadlezhnost' (federal'naya, regional'naya,
municipal'naya)
Вышестоящая организация (наименование) Управление образованием города
Байконур
Адрес вышестоящей организации, другие координаты 468320, г. Байконур, улица
Максимова, №13

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
культурно-художественная культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт,
финансовая деятельность, фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
Виды оказываемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ
образования, присмотр и уход
Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
на дому, дистанционно) на объекте

14. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые способного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
15. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет.
16. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 118, пропускная способность 118 чел.
17. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусным маршрутом № 4, остановка около дома № 6 по пр.
далее пешком по асфальтированной пешеходной дорожке вдоль пр. Абая,
уголок у дома № 8, далее до детского сада (к калитке № 2); или пешком по
асфальтированной пешеходной дорожке вдоль пр. Абая, поворот у дома № 8,
затем вдоль дома № 14А, поворот у дома № 7, далее до объекта (калитка № 1),
адаптированного пассажирского транспорта к объекту социальное

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 расстояние до объекта от остановки транспорта примерно 100 м (маршрут-1), 150
маршрут №2)

время движения (пешком) 5 мин.

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
 сигнализацией, таймером; нет

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
нет

Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)
 На устройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
Все категории инвалидов и МГН	ДУ
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
с нарушениями зрения	ДУ
с нарушениями слуха	ДУ
с нарушениями умственного развития	ДУ

Используется один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, О, У, С)
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, О, У, С)
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, О, У, С)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, О, У, С)
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, О, У, С)
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, О, У, С)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: в целом объект отвечает требованиям доступности с учетом применения использования альтернативных способов обслуживания для всех категорий МГН. Объект частично доступен.

4. Управленческое решение

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
Вход (входы) в здание	Замена входной двери
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны в силу конструктивных особенностей здания
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны в силу конструктивных особенностей здания
Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны в силу конструктивных особенностей здания
Система информации на объекте (на всех зонах)	Предусмотреть ТСР
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
Все зоны и участки	

используется один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения - организация альтернативной формы обслуживания.

Проведения работ по мере выделения денежных средств
исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») ГКДОУ № 12

(наименование документа: программы, плана)

желаемый **результат** (по состоянию доступности) после выполнения работ
улучшение условий доступности для инвалидов ГКДОУ № 12

(результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности))

ДЧ - И

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

разработать проектно-сметную документацию

финансирования на выполнение Плана мероприятий по повышению
доступности для инвалидов ГКДОУ № 12 «Жемчужинка»

предусмотреть альтернативную форму обслуживания

заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
документа и выдавшей его организации, дата),

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Федерации дата нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

сформирован на основании:

информация об объекте от "20" мая 2020 г.

обследования объекта: N акта 1 от "20" мая 2020 г.

1. Состояние доступности объекта

объект входит в список проверенных объектов

объект не имеет ограничений в доступности



УТВЕРЖДАЮ

заведующий ГКДОУ

д/с № 12 «Жемчужинка»

И.А. Чепарухина

20 мая 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

«20» мая 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта дошкольное образовательное учреждение (детский

центр)

место размещения объекта

одно стоящее здание двухэтажное 623,61 кв. м

на этажей (или на - этаже), - кв. м

прилегающего земельного участка (да, нет); 1389,18 кв. м

год постройки здания 1968 г., последнего капитального ремонта 2005 г.

предстоящих плановых ремонтных работ:

капитального -

наименование организации (учреждения) (полное юридическое наименование -

по Уставу, краткое наименование) Государственное казенное дошкольное

учреждение № 12 «Жемчужинка» (ГКДОУ д/с № 12 «Жемчужинка»)

юридический адрес организации (учреждения) 468320, город Байконур, улица

генерал-полковника Максимова А.А., № 15а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

деятельности образование; Виды оказываемых услуг реализация основных

образовательных программ дошкольного образования; присмотр за детьми

дополнительная информация -

3. Состояние доступности объекта

доступности следования к объекту пассажирским транспортом

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) городским

маршрутом № 4, остановка около дома № 6 по пр. Абая, далее пешком по

асфальтированной пешеходной дорожке вдоль пр. Абая, поворот у дома № 8, далее до

дома № 10, далее пешком по асфальтированной пешеходной дорожке вдоль пр. Абая, поворот у дома № 8, далее вдоль дома № 14А, поворот у дома

№ 14Б, далее до объекта (калитка № 1),

центрированного пассажирского транспорта к объекту
нет

объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорта примерно 100 м (маршрут-1),
маршрут №2)

время движения (пешком) 5 мин.

есть выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

перекрестьки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером; нет

информация на пути следования к объекту: акустическая,

визуальная; нет

Городские высоты на пути: есть, нет (описать _____ - _____)

Устройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____ - _____)

Сообщение о степени доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
Все категории инвалидов и МГН	ДУ
в том числе инвалиды:	
имеющиеся на креслах-колясках	ДУ
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
с нарушениями зрения	ДУ
с нарушениями слуха	ДУ
с нарушениями умственного развития	ДУ

Изменение из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, О, У, С)
Входы (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, С, У)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У, С)
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У, С)
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, У, Г, С)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
частично всем.

10
ПОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

доступен. **ДЧ-И**

4. Управленческое решение (проект)

рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
Входы в здание	технические решения невозможны
Путь (пути) движения внутри здания (вкл. пути эвакуации)	технические решения невозможны
Целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
Система информации на объекте (всех зонах)	индивидуальное решение с TCP
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
Все зоны и участки	индивидуальное решение с TCP

из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт
индивидуальное решение с TCP; технические решения
альтернативной формы обслуживания.

проведения работ по мере выделения денежных средств
плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

жемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

результатом исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДЧ - И

принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

засование на Комиссии

Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для
и других МГН)

согласование работ с надзорными органами

проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое

техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

согласование с общественными организациями инвалидов **Общественная**

организация «Общество родителей детей-инвалидов»;

другое

может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Российской Федерации .

5. Особые отметки

исследования:

на 1 л.

на 1 л.

на 2 л.

на 3 л.

на 1 л.

на 1 л.

фото-фиксации на объекте ГКДОУ д/с № 12 «Жемчужинка» на 32 л.

Паспорт БТИ ГКДОУ д/с № 12 «Жемчужинка» на 23 л.

(в дополнительная информация о путях движения к объекту)

член комиссии

Заместитель заведующего по ВМР/педагог-психолог

ГКДОУ д/с № 12 «Жемчужинка» Костенко И.А.

(Должность, Ф.И.О.)

Ю.Вост.

(Подпись)

Заместитель заведующего по безопасности

ГКДОУ д/с № 12 «Жемчужинка» Александрова С.О.

(Должность, Ф.И.О.)

Александрова

(Подпись)

Старшая медицинская сестра

ГКДОУ д/с № 12 «Жемчужинка» Омарова А.А.

(Должность, Ф.И.О.)

Омарова

(Подпись)

Специалист по охране труда

ГКДОУ д/с № 12 «Жемчужинка» Жаксылыков А.К.

(Должность, Ф.И.О.)

Жаксылыков

(Подпись)

по согласованию):

Председатель общественной организации «Общество

родителей детей-инвалидов» Кульков А. С.

(Должность, Ф.И.О.)

Кульков

(Подпись)



Приложение I
к Акту обследования ОСИ
в паспорте доступности ОСИ
№ 1 от «20» мая 2020 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГКДОУ д/с №12 «Жемчужинка»

г. Байконур, ул. им. генерал-полковника Максимова А.А., №15а

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-приватного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	*есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
на территорию	есть	1,2 n.-91	47,48 56-59	Ширина калитки 0,8 м	K,O,C	Расширить проем калитки	Реконструкция
движения на	есть	3,4,5, 6,7 n.-31	69-78	Ширина полосы обиженя 360 см Указатели направления обиженя	K,O	Соответствует	-
				Лекоративное ображение, выполняющее напрасляющую функцию	K,O,F	Отсутствует	Предоставить
				Места отдыха через 200 м	O	не требуется промежуточность пути до входа 150 м	-
(наружная)	нет	-					
(наружный)	нет	-					
зона и парковка	нет	-					
Требования к зоне				Обеспечение доступных путей для всех категорий МГН			

II. Заключение по зоне:

структурно-активной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)				
на территории	ДЧ -И (Г,О,У,С)			Реконструкция проема калитки
движения на	ДЧ -И (Г,О,У,С)			Предусмотреть указатели направления движения

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории):
доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

альтернативной формы обслуживания.

Вариант к заключению: для полного доступа всем категориям МГН необходимо

устроить проем калитки

предоставить указатели направления движения

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГКДОУ д/с №12 «Жемчужинка»

г. Байконур, ул. им. генерал-полковника Максимова А.А., №15а

Наименование объекта, адрес

Функционально-ного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содер- жание	Значимо для инвалида (категория)	Содер- жание	Виды работ
(наземная)	нет	-	-	-	-	-	-
(подъездный)	нет	-	-	-	-	-	-
заказка (перед	есть			Поручни (ограждение) при высотеплощадки более 45 см	О, С	Не требуется	-
				Несколькоэ покрытие	О, С	Соответствует	-
				Навес	О	Наличие	-
доступа к зоне				Обеспечение доступных путей для всех категорий МГН			

II. Заключение по зоне:

Структурно-ные зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	Вход (входы) в здание			
	ДЧ-И (О, С, Г, У)			Не нуждается

ДП-В - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (группы инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично (группы инвалидов); **ДУ** - доступно условно. **ВНД** - недоступно.

один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение (ремонт невозможны - организация альтернативной формы обслуживания).

заключению: не нуждается

I. Результаты обследования:

3. Пути (путь) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

ГКДОУ д/с №12 «Жемчужинка»

г. Байконур, ул. им. генерал-полковника Максимова А.А., №15а

Наименование объекта, адрес

Название функционально-структурной зоны	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
внутри здания)	есть	5 п.-92	62, 63	Место ожидания (не реже, чем через 25 м)	О.С.Г	Не требуется	-
внутри здания)	есть	1,2 п.-92 3,4 п.-94		Рельефная (тактильная) полоса перед маршем (норма 60 см)	С	Отсутствует	Предусмотреть
внутри здания)				Контрастная окраска крайних ступеней	С	Соответствует	Предусмотреть
внутри здания)				Поручни с двух сторон (норма 85-90) см	О.С	Отсутствует	Реконструкция
внутри здания)				Поручни с нетравмирующим окончанием	О.С	Соответствуют	-
внутри здания)	нет				-	-	-
внутри здания (или подъездов)	нет				-	-	Технические решения невозможны
зона эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет			Пути эвакуации для всех групп МГН не предназначены	-	-	-
дополнительные требования к зоне				Обеспечение доступных путей для всех категорий МГН			

II. Заключение по зоне:

Название структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание				
внутри здания)	ДЧ -И (Г,О,У)	5 п.-92	62,63	Предусмотреть рельефную (тактильную) полосу перед маршем (норма 60 см)
	ДЧ -И (Г,О, С,У)	1,2 п. - 92	61, 65	Реконструкция поручней с двух сторон (норма 85-90) см

Приложение 4 (1)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «20» мая 2020 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

ГКДОУ ф/с №12 «Жемчужинка»

г. Байконур, ул. им. генерал-полковника Максимова А.А., №15а

Наименование объекта. адрес

Название функционально-целевого элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
частичная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
частичная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
частичная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
обслуживания с привлечением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
специальные требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Название структурно-целевой зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
обслуживания	ВНД	-	-	Технические решения невозможны

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Технические решения невозможны

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

ГКДОУ д/с №12 «Жемчужинка»

Байконур, ул. им. генерал-полковника Максимова А.А., №15а

Наименование объекта, адрес

Национально-культурный элемент	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Зона	Состояние доступности <*> (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4,1 Акта обследования ОСИ	
		№ на плане	№ фото		
места приложения труда	ВНД	-	-	Технические решения невозможны	

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично (инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
При выборе один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение (решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания).

К заключению: Технические решения невозможны

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

ГКДОУ д/с №12 «Жемчужинка»

г. Байконур, ул. им. генерал-полковника Максимова А.А., №15а

ие функционально- ного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
решения	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

е структурно- ной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
решения	ВНД			Технические решения невозможны

зывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно.
азывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
еские решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

нтарий к заключению: Технические решения невозможны

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГКДОУ д/с №12 «Жемчужинка»

г. Байконур, ул. им. генерал-полковника Максимова А.А., №15а

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально- программочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
Спальня комната	нет	-	-	-	-	-	-
Дневая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
Бытовая комната (прихожая)	нет	-	-	-	-	-	-
ПРИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			Технические решения невозможны

<>> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<>> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Технические решения невозможны

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ГКДОУ д/с №12 «Жемчужинка»

Байконур, ул. им. генерал-полковника Максимова А.А., №15а

Наименование объекта, адрес

Наличие функционально-целевого элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Средства подвижности	есть	6 п.93	89	Контрастная окраска ступеней, контрастные круги на дверях	С	соответствуют	Предусмотреть
Средства информации	нет	-	-	-	-	-	-
Средства информации о зоне	нет	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
ДЧ-И	ДЧ-И (С.О.У)			Технические решения невозможны

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (некоторым категориям инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично некоторым категориям инвалидов; ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно.
 * один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

заключению:

проверить рельефную (тактильную) полосу перед маршем

проверить акустические средства информации

**Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры
(образовательной организации)**

ГКДОУ д/с №12 «Жемчужинка»

г. Байконур, ул. им. генерал-полковника Максимова А.А., №15а

Наименование объекта, адрес

Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)	Состояние доступности объекта	
	Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации
		Оценка состояния доступности (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности.

Образовательные организации дошкольного образования

разработан	20 мая 2020 года	ДЧ -И (Г, О, У, С)
------------	------------------	--------------------

Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. Приказ от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: - доступен полностью всем; - доступен частично (указать, каким категориям инвалидов); - доступен частично всем; - доступен частично (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).

Проведение мероприятий в соответствии с управлением решением - «Рекомендации по адаптации основных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта социальной инфраструктуры (Приказ от 25 декабря 2012 года № 627). Указывается вид работы в соответствии с классификатором: - строительство; - подготовка проектно-сметной документации; - капитальный ремонт; - технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания)